

花蓮管理處灌溉水質監測結果

公開資料期間 2020.5~2020.6

| 管理處名稱 | 工作站 | 名稱 | 採樣日期 | 水溫℃ | pH值 | EC(μS/cm) | 備註 |
|-------|-----|-----------------|------------|------|------|-----------|----|
| 花蓮管理處 | 新城站 | 北埔圳取水口 | 2020/06/29 | 21.6 | 7.89 | 245 | |
| 花蓮管理處 | 新城站 | 北埔圳下游(九支線取水口) | 2020/06/29 | 22.1 | 8.02 | 262 | |
| 花蓮管理處 | 新城站 | 新城圳中游 | 2020/06/29 | 21.5 | 8.21 | 336 | |
| 花蓮管理處 | 新城站 | 新城圳下游(八支線取水口) | 2020/06/29 | 22.2 | 8.35 | 345 | |
| 花蓮管理處 | 新城站 | 新城圳上游(一支線取水口) | 2020/06/29 | 21.3 | 8.11 | 301 | |
| 花蓮管理處 | 新城站 | 佳林圳取水口 | 2020/06/29 | 21.1 | 8.12 | 305 | |
| 花蓮管理處 | 新城站 | 佳林圳中游(五支線取水口) | 2020/06/29 | 22.1 | 8.22 | 332 | |
| 花蓮管理處 | 新城站 | 佳林圳下游(八支線取水口) | 2020/06/29 | 22.1 | 8.31 | 345 | |
| 花蓮管理處 | 吉安站 | 吉安圳一幹線下 | 2020/06/10 | 23.9 | 8.37 | 374 | |
| 花蓮管理處 | 吉安站 | 吉安圳一幹二支中 | 2020/06/10 | 19.5 | 8.31 | 368 | |
| 花蓮管理處 | 吉安站 | 吉安圳一幹五支上 | 2020/06/10 | 21.2 | 8.34 | 367 | |
| 花蓮管理處 | 吉安站 | 吉安圳一幹八支 | 2020/06/10 | 26.2 | 8.27 | 225 | |
| 花蓮管理處 | 吉安站 | 吉安圳二幹四支六分 | 2020/06/10 | 21.6 | 8.41 | 372 | |
| 花蓮管理處 | 吉安站 | 豐村圳一支線取水口 | 2020/06/10 | 27.0 | 8.21 | 363 | |
| 花蓮管理處 | 吉安站 | 豐村圳二支線上 | 2020/06/10 | 23.8 | 8.28 | 373 | |
| 花蓮管理處 | 吉安站 | 豐村圳三支線上 | 2020/06/10 | 25.2 | 8.20 | 370 | |
| 花蓮管理處 | 吉安站 | 吉安圳取水口 | 2020/06/09 | 19.8 | 8.22 | 359 | |
| 花蓮管理處 | 吉安站 | 吉安圳一幹線二支取水口 | 2020/06/09 | 19.9 | 8.23 | 358 | |
| 花蓮管理處 | 吉安站 | 吉安圳一幹線五支取水口 | 2020/06/09 | 20.0 | 8.28 | 358 | |
| 花蓮管理處 | 吉安站 | 吉安圳一幹線六支取水口 | 2020/06/10 | 20.9 | 8.39 | 366 | |
| 花蓮管理處 | 吉安站 | 吉安圳一幹線七支取水口 | 2020/06/10 | 22.8 | 8.32 | 369 | |
| 花蓮管理處 | 吉安站 | 吉安圳二幹線二支取水口 | 2020/06/09 | 19.9 | 8.16 | 352 | |
| 花蓮管理處 | 吉安站 | 吉安圳二幹線四支取水口 | 2020/06/10 | 21.0 | 8.40 | 367 | |
| 花蓮管理處 | 吉安站 | 吉安圳二幹線六支取水口 | 2020/06/10 | 22.3 | 8.29 | 369 | |
| 花蓮管理處 | 壽豐站 | 豐田圳取水口 | 2020/06/30 | 23.8 | 8.21 | 355 | |
| 花蓮管理處 | 壽豐站 | 豐田圳四支線取水口 | 2020/06/30 | 24.2 | 8.30 | 357 | |
| 花蓮管理處 | 壽豐站 | 豐田圳六支線取水口 | 2020/06/30 | 24.7 | 8.43 | 415 | |
| 花蓮管理處 | 鳳林站 | 林田圳取水口 | 2020/05/25 | 24.8 | 8.12 | 486 | |
| 花蓮管理處 | 鳳林站 | 林田圳下游 | 2020/05/26 | 25.1 | 8.64 | 500 | |
| 花蓮管理處 | 鳳林站 | 平林圳二支線取水口 | 2020/05/26 | 23.3 | 7.54 | 409 | |
| 花蓮管理處 | 鳳林站 | 山興圳四支線取水口 | 2020/05/26 | 21.8 | 8.76 | 457 | |
| 花蓮管理處 | 鳳林站 | 平林圳一支線取水口 | 2020/05/26 | 24.6 | 8.33 | 401 | |
| 花蓮管理處 | 光復站 | 大安圳上游 | 2020/06/10 | 20.7 | 7.20 | 281 | |
| 花蓮管理處 | 光復站 | 大安圳中游 | 2020/06/10 | 21.6 | 7.20 | 312 | |
| 花蓮管理處 | 光復站 | 大安圳下游 | 2020/06/10 | 21.8 | 7.20 | 407 | |
| 花蓮管理處 | 光復站 | 南富圳十五支線 | 2020/06/10 | 21.5 | 7.20 | 346 | |
| 花蓮管理處 | 光復站 | 南富圳十八支線 | 2020/06/10 | 21.1 | 7.20 | 293 | |
| 花蓮管理處 | 光復站 | 東富圳三支線 | 2020/06/10 | 22.5 | 7.30 | 305 | |
| 花蓮管理處 | 光復站 | 東富圳七支線 | 2020/06/10 | 21.2 | 7.20 | 267 | |
| 花蓮管理處 | 瑞穗站 | 大富圳幹線取水口 | 2020/05/12 | 22.2 | 6.21 | 331 | |
| 花蓮管理處 | 瑞穗站 | 虎頭圳4支線取水口 | 2020/05/12 | 23.4 | 6.21 | 318 | |
| 花蓮管理處 | 瑞穗站 | 瑞穗圳幹線中 | 2020/05/12 | 22.8 | 6.13 | 347 | |
| 花蓮管理處 | 瑞穗站 | 瑞穗圳取水口 | 2020/05/12 | 22.6 | 6.10 | 346 | |
| 花蓮管理處 | 瑞穗站 | 瑞穗圳六支線取水口 | 2020/05/12 | 22.8 | 6.16 | 299 | |
| 花蓮管理處 | 瑞穗站 | 奇美圳一支線取水口 | 2020/05/12 | 23.3 | 6.26 | 428 | |
| 花蓮管理處 | 瑞穗站 | 興泉圳上游 | 2020/05/12 | 22.4 | 6.10 | 322 | |
| 花蓮管理處 | 瑞穗站 | 興泉圳下游 | 2020/05/12 | 22.6 | 6.13 | 325 | |
| 花蓮管理處 | 瑞穗站 | 興泉圳一支線取水口 | 2020/05/12 | 21.9 | 6.08 | 330 | |
| 花蓮管理處 | 瑞穗站 | 瑞西圳取水口 | 2020/05/12 | 22.2 | 6.27 | 247 | |
| 花蓮管理處 | 瑞穗站 | 瑞西圳2支線下游取水口 | 2020/05/12 | 22.5 | 6.33 | 249 | |
| 花蓮管理處 | 瑞穗站 | 奇美圳2支線 | 2020/05/12 | 21.6 | 6.35 | 233 | |
| 花蓮管理處 | 玉里站 | 迪佳圳一幹取水口 | 2020/06/30 | 27.3 | 8.55 | 344 | |
| 花蓮管理處 | 玉里站 | 迪佳圳二支線取水口 | 2020/06/30 | 27.1 | 8.02 | 331 | |
| 花蓮管理處 | 玉里站 | 大禹圳取水口 | 2020/06/30 | 27.0 | 7.65 | 453 | |
| 花蓮管理處 | 玉里站 | 大禹圳中游(四支線取水口) | 2020/06/30 | 26.9 | 8.01 | 422 | |
| 花蓮管理處 | 玉里站 | 大禹圳五支線取水口 | 2020/06/30 | 26.8 | 8.22 | 305 | |
| 花蓮管理處 | 玉里站 | 玉里圳一幹線取水口 | 2020/06/30 | 26.9 | 8.25 | 298 | |
| 花蓮管理處 | 玉里站 | 玉里圳四支線取水口 | 2020/06/30 | 27.3 | 8.09 | 377 | |
| 花蓮管理處 | 玉里站 | 玉里圳中排取水口 | 2020/06/30 | 27.1 | 8.12 | 385 | |
| 花蓮管理處 | 玉里站 | 長良圳取水口 | 2020/06/30 | 26.8 | 8.19 | 208 | |
| 花蓮管理處 | 玉里站 | 長良圳一幹線下游 | 2020/06/30 | 27.0 | 8.33 | 248 | |
| 花蓮管理處 | 玉里站 | 太平渠取水口 | 2020/06/30 | 26.7 | 8.21 | 305 | |
| 花蓮管理處 | 玉里站 | 太平渠下游(五十八支線取水口) | 2020/06/30 | 27.3 | 8.33 | 355 | |
| 花蓮管理處 | 玉里站 | 玉東圳一支線取水口 | 2020/06/30 | 27.1 | 8.42 | 258 | |
| 花蓮管理處 | 玉里站 | 玉東圳三支 | 2020/06/30 | 26.9 | 8.34 | 203 | |
| 花蓮管理處 | 玉里站 | 玉東圳四支線取水口 | 2020/06/30 | 26.8 | 8.09 | 394 | |
| 花蓮管理處 | 玉里站 | 玉東圳五支線取水口 | 2020/06/30 | 26.7 | 8.26 | 278 | |
| 花蓮管理處 | 玉里站 | 玉東圳六支線取水口 | 2020/06/30 | 26.9 | 8.53 | 309 | |
| 花蓮管理處 | 玉里站 | 玉東圳七支線取水口 | 2020/06/30 | 26.8 | 8.66 | 284 | |
| 花蓮管理處 | 玉里站 | 玉東圳八支線取水口 | 2020/06/30 | 26.7 | 8.63 | 435 | |
| 花蓮管理處 | 玉里站 | 玉東圳十支線取水口 | 2020/06/30 | 26.7 | 8.82 | 391 | |
| 花蓮管理處 | 玉里站 | 玉里圳三幹線取水口 | 2020/06/30 | 27.0 | 8.52 | 348 | |
| 花蓮管理處 | 玉里站 | 迪佳圳二幹線取水口 | 2020/06/30 | 26.9 | 8.61 | 390 | |
| 花蓮管理處 | 玉里站 | 長良圳二幹線下游 | 2020/06/30 | 27.2 | 8.72 | 298 | |
| 花蓮管理處 | 富里站 | 秋林圳一幹線取水口 | 2020/06/01 | 27.0 | 8.02 | 524 | |
| 花蓮管理處 | 富里站 | 秋林圳幹線 | 2020/06/02 | 27.8 | 7.88 | 543 | |
| 花蓮管理處 | 富里站 | 秋林圳21支線取水口 | 2020/06/02 | 27.6 | 8.21 | 495 | |
| 花蓮管理處 | 富里站 | 萬翠圳二支線取水口 | 2020/06/02 | 28.8 | 8.05 | 267 | |
| 花蓮管理處 | 富里站 | 竹田圳取水口 | 2020/06/01 | 26.5 | 7.86 | 312 | |
| 花蓮管理處 | 富里站 | 竹田圳8支線取水口中游 | 2020/06/01 | 27.6 | 8.23 | 358 | |
| 花蓮管理處 | 富里站 | 竹田圳十一支四分 | 2020/06/01 | 28.1 | 8.52 | 376 | |
| 花蓮管理處 | 富里站 | 羅山圳五支線取水口 | 2020/05/29 | 26.2 | 8.21 | 623 | |
| 花蓮管理處 | 富里站 | 羅山圳七支線取水口 | 2020/05/29 | 27.1 | 8.16 | 689 | |
| 花蓮管理處 | 富里站 | 富里圳二支線取水口 | 2020/05/29 | 28.3 | 8.34 | 594 | |
| 花蓮管理處 | 富里站 | 富里圳三支線取水口 | 2020/05/29 | 28.8 | 8.25 | 604 | |
| 花蓮管理處 | 富里站 | 永豐圳五支線取水口 | 2020/06/02 | 25.8 | 8.24 | 246 | |
| 花蓮管理處 | 富里站 | 永豐圳六支線取水口 | 2020/06/02 | 28.3 | 8.46 | 386 | |
| 花蓮管理處 | 富里站 | 縣界圳一支線取水口 | 2020/06/02 | 27.1 | 8.25 | 484 | |
| 花蓮管理處 | 富里站 | 縣界圳八支線取水口 | 2020/06/02 | 30.1 | 8.34 | 512 | |
| 花蓮管理處 | 富里站 | 竹田圳11支1分線 | 2020/05/29 | 28.7 | 7.94 | 487 | |

備註：

1. 水質採樣因無水、渠道維護斷水及休耕等因素而無法進行採樣，以致無檢測數據者，未列於本表單中。
2. pH 值係為氫離子濃度指數(無單位)；EC係為導電度(μS/cm@25°C)。
3. 根據「農田灌溉排水管理辦法」附表二之備註說明略以：「3.考量環境地理、水域特性及農業生產條件，其灌溉水質視為背景值，得不受本表之限制。」
4. 依據灌溉水質分級圖(美國農業部，農業手冊#60)，考量臺灣降雨及土壤淋洗作，導電度不致導致危害及蓄積性。